



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SŪDUVOS VANDENYS“
GERIAMOJO VANDENS KONTROLĖS LABORATORIJA**

Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė, Tel.: +370 343 91941, laboratorija@suduvosvandenys.lt
Leidimas Nr. LPL-32, 2018-05-16

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 12-1211

Mėginio (-ių) gavimo data: 2018-12-11
Užsakovas:
Tyrimų atlikimo data: 2018-12-12
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka:** Aktas, 2018-12-07. Edas Mikalauskas
Mėginį pristatė: E. Mikalauskas

Mėginio kodas	Mėginio (-ių) aprašymas (paėmimo vieta, kiekis, paėmimo data)	Tirtas rodiklis/ matavimo vienetai	Tyrimo rezultatas	Leistina specifiukuota bei ribinė rodiklio vertė pagal HN 24:2017, ne daugiau kaip	Tyrimo metodo žymuo
18-1211	Po vandentiekio skirstomųjų tinklų plovimo per hidrantą Aušros g. – P. Armino g. sankryža, Marijampolė; Iš vidaus čiaupas; 500 ml; 2018-12-11	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 en
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 en

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

Be raštiško Laboratorijos sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

** Mėginiai paimti pagal LST EN ISO 5667-2007+AC, LST EN ISO 5667-3:2003, LST EN ISO 5667-5:2006, LST ISO 19458:2006.

Tyrimų protokolo pasirašymo data 2018-12-12

Parašai

Laboratorijos vedėja

Laborantė
Jurgita Saladžiuvienė

Tyrimus atliko:

Gertamojo vandens ir nuotekų
laboratorijos vedėja
Irena JAŠKEVIČIENĖ