



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SŪDUVOS VANDENYS“
GERIAMOJO VANDENS KONTROLĖS LABORATORIJA**

Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė. Tel.: +370 343 91941, laboratorija@suduvosvandenys.lt
Leidimas Nr. LPL-32, 2018-05-16

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 18-831

Mėginio (-ių) gavimo data: 2018-08-30
Užsakovas:
Tyrimų atlikimo data: 2018-08-31
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka**: Aktas, 2018-08-29. Meistras Algimantas Dambis
Mėginį pristatė: A.Dambis

Mėginio kodas	Mėginio (-ių) aprašymas (paėmimo vieta, kiekis, paėmimo data)	Tirtas rodiklis/ matavimo vienetai	Tyrimo rezultatas	Leistina specifiukuota bei ribinė rodiklio vertė pagal HN 24:2017, ne daugiau kaip	Tyrimo metodo žymuo
18-831	Po vandentiekio skirstomųjų tinklų plovimo; Mokolų g. Nr. 39, Marijampolė; Iš įvado; 2x500 ml; 2018-08-30	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Bendroji geležis/ µg/l	22	200	LST ISO 6332:1995
		Amonis/ mg/l	0,06	0,5	LST ISO 7150-1:1998 E

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

Be raštiško Laboratorijos sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

** Mėginiai paimti pagal LST EN ISO 5667-2007+AC, LST EN ISO 5667-3:2003, LST EN ISO 5667-5:2006, LST ISO 19458:2006.

Tyrimų protokolo pasirašymo data 2018-09-05

Parašai
Laboratorijos vedėja Irena JAŠKEVIČIENĖ
Laborantė
Tyrimus atliko: Jolita Kazlauskaitė
Laborantė
Jurgita Saladžiuvienė



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SŪDUVOS VANDENYS“
GERIAMOJO VANDENS KONTROLĖS LABORATORIJA**

Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė, Tel.: +370 343 91941, laboratorija@suduvosvandenys.lt
Leidimas Nr. LPL-32, 2018-05-16

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 18-832

Mėginio (-ių) gavimo data: 2018-08-30
Užsakovas:
Tyrimų atlikimo data: 2018-08-31
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka**: Aktas, 2018-08-30. Meistras Bronislovas Šidarauškas
Mėginį pristatė: B. Šidarauškas

Mėginio kodas	Mėginio (-ių) aprašymas (paėmimo vieta, kiekis, paėmimo data)	Tirtas rodiklis/ matavimo vienetai	Tyrimo rezultatas	Leistina specifikuota bei ribinė rodiklio vertė pagal HN 24:2017, ne daugiau kaip	Tyrimo metodo žymuo
18-832	Po vandentiekio skirstomųjų tinklų plovimo per namo įvadą; Marijampolės g., Patašinės km., Marijampolės sav.; Iš vidaus čiaupo; 2x500 ml; 2018-08-30	Bendroji geležis/ µg/l	97	200	LST ISO 6332:1995
		Amonis/ mg/l	0.03	0,5	LST ISO 7150-1:1998 E

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

Be raštiško Laboratorijos sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

** Mėginiai paimti pagal LST EN ISO 5667-2:2007+AC, LST EN ISO 5667-3:2003, LST EN ISO 5667-5:2006, LST ISO 19458:2006.

Tyrimų protokolo pasirašymo data 2018-09-05

Parašai
Laboratorijos vedėja Irena JAŠKEVIČIENĖ
Tyrimus atliko: Jolita Kazlauskaitė



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SŪDUVOS VANDENYS“
GERIAMOJO VANDENS KONTROLĖS LABORATORIJA**

Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė, Tel.: +370 343 91941, laboratorija@suduvosvandenys.lt
Leidimas Nr. LPL-32, 2018-05-16

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 18-830

Mėginio (-ių) gavimo data: 2018-08-30
Užsakovas:
Tyrimų atlikimo data: 2018-08-31
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka**: Aktas, 2018-08-29. Edas Mikalauskas
Mėginį pristatė: E. Mikalauskas

Mėginio kodas	Mėginio (-ių) aprašymas (paėmimo vieta, kiekis, paėmimo data)	Tirtas rodiklis/ matavimo vienetai	Tyrimo rezultatas	Leistina specifiukuota bei ribinė rodiklio vertė pagal HN 24:2017, ne daugiau kaip	Tyrimo metodo žymuo
18-830	Po vandentiekio tinklų plovimo;	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
	Mėginys paimtas iš hidranto, Pergalės g, Tautkaičių km., Marijampolės sav.: 2x500 ml; 2018-08-30	Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Bendroji geležis/ µg/l	81	200	LST ISO 6332:1995
		Amonis/ mg/l	<0,01	0,5	LST ISO 7150-1:1998 E

Paaiškinimas: „<“ – reiškia, kad analizės koncentracija mėginyje yra mažesnė nei galima nustatyti ir kiekybiškai įvertinti duotuoju analizės metodu.

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

Be raštiško Laboratorijos sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

** Mėginiai paimti pagal LST EN ISO 5667-2007+AC, LST EN ISO 5667-3:2003, LST EN ISO 5667-5:2006, LST ISO 19458:2006.

Tyrimų protokolo pasirašymo data 2018-09-05

Parašai: geriamojo vandens ir nuotekų laboratorijos vedėja
Laboratorijos vedėja Irena JAŠKEVIČIENĖ
Laborantė
Tyrimus atliko: Jolita Kazlauskaitė
Laborantė
Jurgita Saladžiuvienė