



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SŪDUVOS VANDENYS“  
GERIAMOJO VANDENS KONTROLĖS LABORATORIJA**

Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė, Tel.: +370 343 91941, laboratorija@suduvosvandenys.lt  
Leidimas Nr. LPL-32, 2018-05-16

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 19-1**

**Mėginio (-ių) gavimo data:** 2019-01-02  
**Užsakovas:**  
**Tyrimų atlikimo data:** 2019-01-03  
**Mėginio (-ių) paėmimo tvarka\*\*:** Aktas, 2019-01-01, G.Brazaitis  
**Mėginį pristatė:** G.Brazaitis

Mėginio kodas	Mėginio (-ių) aprašymas (paėmimo vieta, kiekis, paėmimo data)	Tirtas rodiklis/ matavimo vienetai	Tyrimo rezultatas	Leistina specifikuota bei ribinė rodiklio vertė pagal HN 24:2017, ne daugiau kaip	Tyrimo metodo žymuo
19-1	Po vandentiekio skirstomųjų tinklų plovimo per įvadą, Cvirkos g. 15A, Marijampolė, Iš įvado; 500 ml;	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 en
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 en

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

Be raštiško Laboratorijos sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

\*\* Mėginiai paimti pagal LST EN ISO 5667-2007+AC, LST EN ISO 5667-3:2003, LST EN ISO 5667-5:2006, LST ISO 19458:2006.

Tyrimų protokolo pasirašymo data 2019-01-09

**Parašai**  
Laboratorijos vedėja Irena JAŠKEVIČIENĖ  
Tyrimus atliko: Jurgita Saladžiuvienė

*Gertamojo vandens tr nuotekų laboratorijos vedėja*  
*Laborantė*

