



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SŪDUVOS VANDENYS“
GERIAMOJO VANDENS KONTROLĖS LABORATORIJA**

Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė, Tel.: +370 343 91941, laboratorija@suduvosvandenys.lt
Leidimas Nr. LPL-32, 2018-05-16

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 19-122

Mėginio (-ių) gavimo data: 2019-02-25
Užsakovas:
Tyrimų atlikimo data: 2019-02-26
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka**: Aktas, 2019-02-25, B.Šidarauškas
Mėginį pristatė: B.Šidarauškas

Mėginio kodas	Mėginio (-ių) aprašymas (paėmimo vieta, kiekis, paėmimo data)	Tirtas rodiklis/ matavimo vienetai	Tyrimo rezultatas	Leistina specifikuota bei ribinė rodiklio vertė pagal HN 24:2017, ne daugiau kaip	Tyrimo metodo žymuo
19-122	Po vandentiekio tinklų plovimo per namo įvadą. Sodžiaus g. 33, Gyviškių km., Iš vidaus čiaupo. 2019-02-25, 500ml.	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 en
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 en

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

Be raštiško Laboratorijos sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

** Laboratorija mėginių neima ir už jų paėmimą bei pristatymą neatsako.

Tyrimų protokolo pasirašymo data 2019-02-27

Parašai

Laboratorijos vedėja

Gertamojo vandens tyrimų
laboratorijos vedėja

irena JASKEVIČIENĖ

Tyrimus atliko:

Laborantė

Jurgita Saladžiuvienė